

Pega Chapas







Características

Pega chapas são utilizados para o içamento e transporte de chapas de aço.

São fabricados para condições normais de operação nas temperaturas de -40°C a 100°C.

Pega chapa vertical articulado





FS vide tabela abaixo

														
Código	CMT (t)	FS	Chapa	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Abertura (mm)	Peso (kg)
230.101	1	4:1	0-16	59	12	16	45	32	122	73	277,5	155	50	3,70
230.102	2	4:1	0-22	61	16	23	55	45	165	88	340	190	55	6,30
230.103	3	4:1	5-30	72	16	28	60	55	195	110	374	227	70	10,50
230.104	5	4:1	16-50	82	20	33	70	70	250	135	458	275	90	19,30
230.105	8	3:1	40-80	100	25	40	80	91	345	175	610	370	130	40
230.106	12	3:1	50-90	107	28	45	90	105	430	182	635	380	150	55
230.107	16	3:1	60-100	107	41	50	100	115	455	200	650	410	160	63

Pega chapa horizontal

FS 4:1

Capacidade por par

										
Código	CMT (t) (PAR)	Chapa	A (mm)	a (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	t (mm)	Ød (mm)	Peso (kg)
230.001	2	0-20	127	85	156	56	29	16	22	2,12
230.002	3	0-30	150	110,5	190	64	31	18	28	3,40
230.003	5	20-60	220	115	293	70	54	20	34	8,50
230.004	8	50-100	277	195	375	86	59	25	40	16,20
230.005	10	60-125	296	210	421	86	66	25	50	20,20

